



Piazza Grande 18
Casella postale
6601 Locarno
Telefono 091 756 31 11
Fax 091 756 32 61
e-mail citta@locarno.ch

Ns. rif. 789/DB/if

Locarno, 8 settembre 2021

Egregi Signori
Simone Merlini, Via Bustelli 1
Simone Beltrame, Via G.G.Nessi 4

Interrogazione 10 maggio 2021 “Il semaforo si spezza e cade sull’auto”

Egregi Signori,

con riferimento all’interrogazione a margine premettiamo che le attività di controllo sullo stato delle diverse infrastrutture, come ad esempio gli impianti semaforici e le strutture della segnaletica verticale, rientra fra le attività del Servizio della segnaletica.

I necessari lavori di manutenzione ordinaria non possono pertanto prescindere da queste verifiche. Si tratta però di controlli visivi, limitati alle parti che possono essere verificate in questo modo e che di conseguenza non sono sempre in grado di individuare eventuali problemi di resistenza meccanica della struttura. Per questo, come si vedrà sotto, il Municipio ha deciso di prevedere d’ora innanzi dei controlli più approfonditi tramite una ditta specializzata.

L’Esecutivo ha preso in seria considerazione l’incidente avvenuto a inizio maggio e come prima risposta a quanto accaduto, ha chiesto alla Polizia – Servizio della segnaletica, di effettuare dei controlli visivi e meccanici approfonditi di tutti i pali semaforici della Città. La verifica è avvenuta tramite una ditta specializzata, mediante la misurazione in due punti dello spessore del palo e la misura più bassa è stata presa come riferimento. Sulla scorta di questa verifica si è constatato che è necessario procedere alla sostituzione di tutti i pali semaforici, secondo una tempistica stabilita. Alcuni sono già stati sostituiti in quanto si trattava di una misura urgente, gli altri dovranno esserlo nei prossimi mesi. Per questo il Municipio emana in data odierna un M.M. con la richiesta di credito.

1. Il cedimento è da ricondurre al forte vento che soffiava sul Verbano il 2 maggio u.s. e/o ad una parte marcia ai piedi del pilone caduto?

La corrosione che negli anni ha intaccato la parte interrata del palo ne ha compromesso la resistenza e, nel caso particolare, l’azione particolarmente sostenuta del forte vento ne ha causato il crollo.

2. Il lodevole Municipio valuta eventuali altre cause?

Vedi risposta al punto 1.

3. Il presente impianto semaforico quando ha ottenuto l'ultima revisione?

L'impianto in questione è stato oggetto di un adattamento parziale nel 2012, in quanto si era resa necessaria la sostituzione dell'intera componente delle lampade semaforiche. Non è però stata verificata la solidità statica del palo di sostegno poiché non mostrava segni di usura visibili.

4. Tutti gli impianti ubicati nel nostro territorio vengono esaminati periodicamente e con quale tempistica?

Queste infrastrutture sono oggetto di controlli visivi che alla luce di quanto successo non si dimostrano sufficienti per determinarne lo stato.

Nell'ambito delle attività del Servizio della segnaletica, a queste infrastrutture viene fatto regolarmente un controllo visivo al piede del palo.

Ricordiamo che nel frattempo è stata eseguita una perizia su tutti i pali della segnaletica semaforica da una ditta specializzata. I risultati confermano che tutti i pali semaforici della Città di Locarno saranno da sostituire con priorità differenti, entro la fine del 2022. Le priorità sorte dal documento redatto dalla ditta hanno comportato l'urgenza di procedere immediatamente con la sostituzione di 3 pali portanti.

Per quanto riguarda invece i pali di sostegno della segnaletica ordinaria, il Servizio della segnaletica della polizia provvede a posizionarli e sostituirli. Il compito sia di controllo che di sostituzione è in questo caso facilitato in quanto il palo è fissato con un apposito bullone in un tubo foderato ancorato nel terreno e si vede pertanto se ci sono segni di usura o corrosione.

5. In considerazione di quanto sopra, il lodevole Esecutivo intende nell'ipotesi modificare anzitempo lo scadenziario delle verifiche e manutenzioni in questione?

Come scritto sopra, la perizia ha definito le priorità d'intervento sulla scorta delle criticità rilevate.

La graduatoria di questa analisi determina un fabbisogno di 26'000.00 franchi come importo necessario per gli interventi prioritari da attuare entro il termine dell'anno corrente e un fabbisogno di ulteriori 40'000 franchi per la sostituzione delle restanti infrastrutture nel corso del 2022. Per il fabbisogno finanziario è stato emanato in data odierna un M.M. per la richiesta del credito necessario.

Per quanto concerne la frequenza delle ispezioni specialistiche, da associare a quanto viene svolto attualmente e vista la particolarità, è stato stipulato un contratto di manutenzione e verifica da effettuare ogni 5 anni circa con una ditta specializzata.

Il tempo impiegato dai vari servizi comunali per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore lavorative.

Con la massima stima.

Il Sindaco:

ing. Alain Scherrer

Per il Municipio

Il Segretario:

avv. Marco Gerosa

Simone Merlini - Consigliere Comunale PLR – Via F.A. Bustelli 1 - 6600 Locarno
Tel.: 079/470 99 75

Simone Beltrame – Consigliere Comunale PPD – Via G.G. Nessi 4 – 6600 Locarno
Tel.: 079/230 15 67

Lodevole
Municipio di Locarno
Piazza Grande 18
6600 Locarno

Locarno, 10 maggio 2021

Interrogazione

Il semaforo si spezza e cade sull'auto

Onorevole Signor Sindaco
Onorevoli Signori Municipali,

avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art. 65 LOC, art. 35 Regolamento Comunale della Città di Locarno), ci pregiamo inoltrare la seguente interrogazione relativa al cedimento del pilone e al conseguente crollo del semaforo sito all'incrocio fra Via Orelli e Via Balestra.

Il fatto suesposto è avvenuto domenica 2 maggio 2021 poco dopo le ore 17.00, in zona Denner.

Fortunatamente non si sono registrati feriti; gli occupanti di un'automobile che circolava in direzione di Piazza Castello sono rimasti illesi, in quanto il semaforo, abbattendosi, ha danneggiato unicamente il relativo posteriore, ma gli strascichi avrebbero potuto essere di gran lunga più drammatici, visto e considerato il numeroso flusso di veicoli e persone che quotidianamente vi transitano.

All'origine dell'episodio forse il forte vento che stava soffiando sul Verbano.

Quesiti:

- 1) Il cedimento è da ricondurre al forte vento che soffiava sul Verbano il 2 maggio u.s. e / o ad una parte marcia ai piedi del pilone caduto?
- 2) Il lodevole Municipio valuta eventuali altre cause?
- 3) Il presente impianto semaforico quando ha ottenuto l'ultima revisione?
- 4) Tutti gli impianti ubicati nel nostro territorio vengono esaminati periodicamente e con quale tempistica?
- 5) In considerazione di quanto sopra, il lodevole Esecutivo intende nell'ipotesi modificare anzitempo lo scadenziario delle verifiche e manutenzioni in questione?

Vi ringraziamo per le gentili risposte.

Con ogni ossequio,

Simone Beltrame (PPD)

Simone Merlini (PLR)